

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 210»
(МБДОУ № 210)**

*адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова 21 В
тел: 210-71-79, e-mail: mdou210@bk.ru
ИНН/КПП 6168083216/616801001, ОГРН/ОКПО 1156196060877/18005883*

**Отчет
об устранении нарушений соблюдения требований пожарной
безопасности выявленных в ходе плановой проверки МБДОУ №210,
в соответствии с Предписанием от 29.03.2021 г. №1-92/1/1**

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (по предписанию)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты, не составлены регламенты технического обслуживания, предназначенные для смонтированных систем противопожарной защиты, в которых учитываются требования проектных решений и специальных технических условий, технической документации и инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. В представленном регламенте не отражены требуемые мероприятия в полном объеме.	п.54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022 г	выполнено
2.	На объекте защиты, в нарушении таб. 2, примечание 6 к таблице 2 СП 3.13130.2009, расстановка оповещателей не обеспечивает подачу речевых сигналов во все помещения, в которых может находиться персонал.	ч. 4 ст. 51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г	требуется участие в Программе пожарной безопасности
3.	На объекте защиты, не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, так как уровень звука в ряде помещений, в том числе в спальнях, ниже требуемого.	п.54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022 г	требуется участие в Программе пожарной безопасности
4.	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности: Ф5.1 (мастерская) и Ф1.1 (детское дошкольное учреждение) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (1-й	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г	выполнено

	этаж кабинет рабочего по обслуживанию здания).			
5.	На объекте защиты, в нарушение п.4.4 СП 486.1311500.2020, хозяйственное помещение около пищеблока, помещение электрощитовой и помещение в подвале, используемые для хранения различных материалов, не защищены системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).	ч. 4 ст. 51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г	выполнено
6.	На объекте защиты, светильники аварийного освещения не обозначены знаками или окраской.	п.7 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022 г	выполнено
7.	На объекте защиты, не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещений производственного и складского назначения, с обозначением их категорий, с наружной стороны входных дверей знаками, обозначающими категорию и класс зон этих помещений. Требуемые расчёты в ходе проверки не представлены.	п.12 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022 г	выполнено
8.	На объекте защиты, не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и (или) технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	п.15 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022 г	выполнено
9.	На объекте защиты, не обеспечено в полном объёме наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы. Примечание: Под знаками пожарной безопасности, правилами противопожарного режима в Российской Федерации (к примеру, пункты 11,23,36,37,47,72,86), утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479, подразумеваются знаки безопасности, в группу которых входят, знаки с кодовым обозначение «F», «P», «W», «E», «D», а также «Разметка сигнальная».	п.36 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022 г	выполнено

	Работодатель или уполномоченные им должностные лица должны с учётом требований ГОСТ 12.4.026: - Определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах и в иных местах, исходя из условий обеспечения безопасности; - Обозначить виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой; - Проводить выбор соответствующих знаков безопасности (при необходимости подбирать текст поясняющих надписей на знаках безопасности); - Определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки; - Обозначать с помощью знаков безопасности места размещения средств индивидуальной защиты и средств противопожарной защиты.			
10.	На объекте защиты, в нарушении п.4.4.6 СП 1.13130, нижняя часть дверей, выходящих из этажей на лестничные клетки, не оборудованы уплотнениями в притворах.	ст. 51 ч. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г	выполнено
11.	На объекте защиты, на дверях эвакуационных выходов установлены замки (с цилиндрическим механизмом), которые не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022 г	выполнено
12.	На объекте защиты, утверждённая руководителем инструкция, регламентирующая порядок использования лифта, имеющего режим работы «транспортирование пожарных подразделений» не вывешена непосредственно у органов управления кабиной лифта. Кроме этого, в лифтовых холлах, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения, отсутствуют соответствующие средства индивидуальной защиты и связь с помещением пожарного поста, а также не размещены знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к такой зоне.	п.47 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022 г	выполнено
13.	На объекте защиты, в нарушение п.6.1 ГОСТ Р 53296-2009, п.5.7.1 ГОСТ Р 52382-2010 кабина лифта для пожарных не оборудована средствами для подключения к системе двусторонней переговорной связи и обеспечения связи в режиме «Перевозка пожарных подразделений» (фаза 2) между диспетчерским пунктом или центральным пультом управления системы противопожарной защиты (ЦПУ	ч. 4 ст. 51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г	выполнено

	СПЗ), и кабиной лифта, а также с основным посадочным этажом.			
14.	На объекте защиты, в нарушение п.5.1.1 ГОСТ Р 53296-2009, п.Б.1 и п.Б.2 приложения Б ГОСТ Р 52382-2010 в лифтовом холле на основном посадочном этаже, где осуществляется вход пожарных в кабину лифта, не предусмотрена ниша или шкаф, с переносной лестницей. Ниша или шкаф должны быть оснащены дверью, которая закрывается (отпирается) ключом, предназначенным для перевода лифта в режим «Перевозка пожарных подразделений». Размеры переносной лестницы должны позволять осуществить следующие действия: - перед переводом лифта в режим «Перевозка пожарных подразделений» пожарные должны достать эту лестницу и внести в кабину лифта; - с помощью указанной лестницы в аварийной ситуации пожарные могут подняться к люку в крыше кабины и открыв люк, выйти на эту крышу; - с крыши кабины с помощью указанной лестницы подняться к замку двери шахты и вручную открыть её; - открыв дверь шахты, пожарные могут покинуть шахту, воспользовавшись указанной лестницей.	ч. 4 ст. 51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г	выполнено
15.	На объекте защиты, подвальный этаж эксплуатируется для хранения оборудования, мебели и других предметов.	п.16 пп.б правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022 г	выполнено
16.	На объекте защиты, в помещении насосной станции отсутствуют: схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. На задвижках и насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях.	п.51 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022 г	выполнено
17.	В представленном журнале учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности, в нарушение п.10 и п.16 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», отсутствует запись проведения первичного противопожарного инструктажа с работниками (с обязательной подписью): - Со специалистами строительного профиля, выполняющими строительномонтажные и иные работы на территории организации.	п.3 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.09.2022 г	выполнено
18.	В представленном журнале учёта проведения инструктажей по пожарной	п.3 правил противопожарного режима в Российской Федерации,	01.09.2022 г	выполнено

	<p>безопасности, в нарушение п.10 и п.28 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», отсутствует запись проведения целевого противопожарного инструктажа с работниками, осуществляющими дежурство (с обязательной подписью инструктируемого):</p> <ul style="list-style-type: none">- При организации массовых мероприятий с детьми (более двух групп одновременно).	<p>утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.</p>		
--	--	--	--	--